

## LINE を利用した破損等の通報について【令和6年3月分】

### 【道路】

通報日	場所	通報内容	対応状況	対応日
3月18日月曜日	山の手台	向かって右側のミラーが曇って見えにくい。	現カーブミラーは視認できる状況であったため、経過観察を行います。	3月18日月曜日

### 【公園施設】

・なし

### 【その他】

・なし