

LINE を利用した破損等の通報について【令和7年10月分】

【道路】

通報日	場所	通報内容	対応状況	対応日
10月1日 水曜日	桜ヶ丘	歩道の花壇の花がしげっており、泉ヶ丘との境界道路にも結構はみ出しています。	緑道であるため、担当課に引き継ぎ、剪定を確認しました。	10月2日(木)
10月10日 金曜日	大久保中	祭礼委員会が設置した土壠が破れ、交差点に泥が拡がっている状態。 (コメントなし)	原因者へ伝え、対応を依頼し、清掃完了を確認しました。	10月10日(金)
10月14日 火曜日	大久保中	自治会管理用地にコンビニエンスストア駐車場出入りのために設置されたと思われるカーブミラーに、葛が映り込んでいて、見える範囲が狭くなっている。 (コメントなし)	個人で設置されたカーブミラーであるため状況を伝え対応を依頼しました。	10月14日(火)
10月27日 月曜日	紺屋	カーブミラーが樹木により走行中全く見えません。	庭木の所有者に剪定を依頼しました。	10月27日(月)

【公園施設】

通報日	場所	通報内容	対応状況	対応日
10月1日 水曜日	桜が丘	歩道部の花壇にある花が茂っており、道にはみ出しています。	剪定を行いました。	10月2日(木)

【その他】 なし