

LINE を利用した破損等の通報について【令和8年1月分】

【道路】

通報日	場所	通報内容	対応状況	対応日
1月5日 月曜日	大原	カーブミラーの写真 (コメント無し)	ミラーの角度を調整しました。	1月5日 (月)
1月26日 月曜日	青葉台	集水枳コンクリート割れ	修繕を行いました。	1月29日 (木)

【公園施設】

通報日	場所	通報内容	対応状況	対応日
1月19日 月曜日	山の手台	縁石のひび割れを補修してください。	修繕を行いました。	1月28日 (水)

【その他】

・なし