LINE を利用した破損等の通報について【令和6年6月分】

【道路】

通報日	場所	通報内容	対応状況	対応日
6月11日 火曜日	野田	カーブミラーの角度調整をお願いしたい。	カーブミラーの角度調 整を行いました。	6月12日 水曜日
6月30日 日曜日	朝代西	カーブミラーの鏡面が 落下している。	鏡面回収後、新たに鏡 面を設置しました。	7月1日月曜日

【公園施設】

通報日	場所	通報内容	対応状況	対応日
6月1日 土曜日	大原	横断防止柵の破損。	修繕を行いました。	6月4日 火曜日
6月7日 金曜日	長池	公園内で火気使用跡がある。	清掃を行い、看板を設置しました。	6月10日月曜日

【その他】

・なし